

Proposta di perimetrazione dei Centri e Nuclei di particolare interesse di Ussita che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016

Legenda


Perimetrazione

Schede AEDES

- A_agibile
- B_temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di P.I.
- E_inagibile
- A-F_Agibile con presenza di rischio esterno
- B-F_Temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di P.I. con presenza di rischio esterno
- E-F_Inagibile con presenza di rischio esterno

Schede FAST

- 1_Edificio agibile
- 2_Edificio non utilizzabile



Percentuale Danneggiamento
95.74%

Perimetrazioni e livello di danno
Località SORBO 1.11



COMUNE DI USSITA

