



COMUNE DI USSITA

Piazza XI Febbraio, 5
62039 USSITA (MC)
Tel. 0737 971211 Fax 0737 99643 E-mail: info@comune.ussita.mc.it
C.F. 81001810431

SERVIZIO IV LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE

Elenco delle Comunicazioni di Inizio Lavori (CIL-CILA) autorizzate nell'Anno 2018

| ESTREMI PROVVEDIMENTO | RICHIEDENTE | LAVORI |
|--|---|---|
| Pratica 1/2018 -CIL prot. 507 del 17.01.2018 | GENTILI VIRGINIA | Messa in sicurezza dell'immobile sito in loc. Capovallazza, Foglio 2, P.la 18, sub 188 |
| Pratica 2/2018- CILA prot. 678 del 24.01.2018 | REBISCINI MARISA | Manutenzione straordinaria per realizzazione opere provvisoriale e messa in sicurezza su immobile sito in loc. san Placido, Foglio 43, P.la 429, sub 1-2 |
| Pratica 5/2018- CILA prot. 4319 del 14.05.2018 | SBRICCOLI LUCIANO | Sanatoria (art. 6-bis) per modifiche interne al piano terra su immobile sito in loc. Fluminata, Foglio 24 P.la 91 sub 3-4 |
| Pratica 6/2018-CILA prot. 4513 del 18.05.2018 | TCHERKESOVA PAVLOVA IRINA | Manutenzione straordinaria per ripristino agibilità su immobile sito in loc. Frontignano, Foglio 38 P.la 535 sub 27 |
| Pratica 7/2018- CILA prot. 4513 del 18.05.2018 | COLAMEO ROBERTO - OPERA SALESIANA CONTI | Manutenzione straordinaria per rimozione macerie e demolizione piccoli manufatti siti in Via colorito, Foglio 28, P.la 75 |
| Pratica 8/2018- CILA prot. 4800 del 25.05.2018 | CRISANTEMI SERGIO-COND. VECCHIO MULINO | Manutenzione straordinaria per riparazione danni e sostituzione manto di copertura su immobile sito in loc. Vallazza, Foglio 24 P.la 105 |
| Pratica 9/2018- CILA prot. 4861 del 28.05.2018 | BRILLI FAUSTO | Manutenzione straordinaria per ripristino agibilità post sisma su edificio condominiale sito in loc. Frontignano, Foglio 38 P.la 535 sub 21 |
| Pratica 11/2018- CILA prot. 5447 del 12.06.2018 | COLAMEO ROBERTO - OPERA SALESIANA CONTI | Manutenzione straordinaria per lavori di riparazione danni causati dagli eventi sismici 24.08.2016- 26.10 e 30.10 su immobili siti all'interno del campeggio Colorito, Foglio 28 P.la 75 |
| Pratica 13/2018-CILA prot. 6396 del 04.07.2018 | VALENTINI MASSIMO | Manutenzione straordinaria per riparazione danni post sisma 2016 e ripristino cls ammalorato cornicioni su immobiliare sito in loc. Frontignano, Foglio 38 P.la 304 |
| Pratica 14/2018- CILA prot. 6682 del 12.07.2018 | COLAMEO ROBERTO - OPERA SALESIANA CONTI | Manutenzione straordinaria per lavori di riparazione danni causati dagli eventi sismici 24.08.2016- 26.10 e 30.10 su Ostello della gioventù, immobile sito in loc. Colorito, Foglio 28 P.la 117 |



COMUNE DI USSITA

Piazza XI Febbraio, 5
62039 USSITA (MC)

Tel. 0737 971211 Fax 0737 99643 E-mail: info@comune.ussita.mc.it
C.F. 81001810431

SERVIZIO IV LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE

| | | |
|---|--|---|
| Pratica 15/2018-CILA prot. 6770 del 16.07.2018 | MARINELLI PAOLO | Manutenzione straordinaria per rifacimento marciapiedi su edificio sito in loc. Frontignano, Foglio 44 P.lla 240 |
| Pratica 16/2018-CILA prot. 6910 del 20.07.2018 | ALIMENTI PAOLO | Manutenzione straordinaria per ripristino agibilità post sisma 2016 su immobile sito in loc. Frontignano, Foglio 38, P.la 535/24 |
| Pratica 20/2018-CILA prot. 7237 del 30.07.2018 | PEPA EMANUELA | Manutenzione straordinaria per opere di ripristino danni e svincolo inagibilità su immobile sito in loc. frontignano, Foglio 38 P.la 535 sub 23 |
| Pratica 21/2018-CILA prot. 7668 del 10.08.2018 | VALENTINI MASSIMO - condominio SALITA DI MACERETO | Manutenzione straordinaria al terrazzo piano primo su immobile sito in loc. Sasso, Foglio 17, P.la 253 |
| Pratica 22/2018-CILA prot. 7669 del 10.08.2018 | VALENTINI MASSIMO (SAGLIOCCO 1) | Manutenzione straordinaria per sostituzione tavole recinzione, ripristino bocche di lupo, sistemazione muretto recinzione, sistemazione comignoli su immobile sito in loc. Frontignano, Foglio 38 P.la 237. |
| Pratica 23/2018-CILA prot. 7670 del 10.08.2018 | VALENTINI MASSIMO (SAGLIOCCO 2) | Manutenzione straordinaria per ripristino intonaco, tinteggiatura, recinzione, tegole del tetto e guaina dei comignoli su immobile sito in loc. Frontignano, Foglio 38 P.la 236 |
| Pratica 25/2018-CILA prot. 7942 del 25.08.2018 | MISCHI ADELE MARIA | Manutenzione straordinaria per rimaneggiamento manto di copertura, ripresa di microlesioni su tramezzature interne, ripresa intonaci interni a seguito degli eventi sismici 2016, su immobile sito in loc. Tempori, Foglio 17 P.la 242 sub 3 |
| Pratica 26/2018-CIL prot. 8039 del 29.08.2018 | CARLETTI MARIA ANTONIA | Lavori di messa in sicurezza di immobile sito in loc. Vallazza, Foglio 18 P.la 130 |
| Pratica 27/2018-CILA prot. 8118 del 02.09.2018 | GOBBO FERDINANDO - INWITT SPA | Manutenzione straordinaria per demolizione di stazione radio base Inwitt Spa in loc. Tempori, Foglio 17 P.la 566 |
| Pratica 28/2018-CILA prot. 8289 del 07.09.2018 | VALENTINI MASSIMO - SAGLIOCCO 5 | Manutenzione straordinaria per ripristino recinzione, tinteggiatura della stessa, rifacimento parziale della rampa dei garages, sostituzione tegole del tetto e guaina dei comignoli su immobile sito in loc. Frontignano, Foglio 38 P.la 234 |



COMUNE DI USSITA

Piazza XI Febbraio, 5
62039 USSITA (MC)
Tel. 0737 971211 Fax 0737 99643 E-mail: info@comune.ussita.mc.it
C.F. 81001810431

SERVIZIO IV LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| Pratica 29/2018-CILA prot. 8290 del 07.09.2018 | VALENTINI MASSIMO - SAGLIOCCO 6 | Manutenzione straordinaria recinzione, sistemazione cancello d'ingresso, sostituzione tegole tetto e guaina dei comignoli, manutenzione dei vialetti, ripristino pozzetto discendente acque chiare, ripristino intonaco e pittura parete condominiale su immobile sito in loc. Frontignano Foglio 38 P.la 565 |
| Pratica 31A/2018-CILA prot. 9253 del 06.10.2018 | CALCAGNI TIZIANA | Manutenzione straordinaria per rifacimento marciapiedi e viaria su immobile sito in loc. Frontignano, Foglio 44 P.la 270 |
| Pratica 36/2018-CILA prot. 11196 del 16.11.2018 | IORELLI GIULIA | Opere di pronto intervento per ripristino agibilità post sisma 2016 e successivi su immobile sito in loc. Calcara, Foglio 27 P.la 26 sub 3 |

Elenco Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) autorizzate per l'Anno 2018

| ESTREMI PROVVEDIMENTO | RICHIEDENTE | LAVORI |
|--|-----------------------|--|
| Pratica 3/2018 prot. 4005 del 04.05.2018 | SANGIOVANNI FRANCESCO | Lavori di demolizione edilizia della stazione radiofonica base sita in loc. Calcara, Foglio 28, P.la 75 |
| Pratica 4/2018 prot. 4317 del 14.05.2018 | GENTILI RAFFAELLA | Realizzazione rampa scivolo e sistemazione delle alberature su immobile sito in loc. Frontignano, Foglio 38 P.la 95 |
| Pratica 10/2018 prot. 5074 del 01.06.2018 | VARANI VENANZIO | Sanatoria edilizia per opere realizzate in presenza di titolo abilitativo ma con piccole variazioni e in assenza di deposito strutturale per la realizzazione di un vano tecnico ad uso deposito su immobile sito in loc Tempori, Foglio 18 P.la 546 |
| Pratica 12/2018 prot. 5661 del 15.06.2018 | SAGRINI GIUSEPPA | Riparazione danni causati dal sisma 2016 e seguenti, tramite interventi locali su immobile sito in loc. Frontignano, Foglio 38 P.la 143 |
| Pratica 24/2018 prot. 7897 del 23.08.2018 | MARCELLETTI RODOLFO | Richiesta sanatoria opere 1968/71 IMMOBILE SITO IN LOC. Sorbo, foglio 25 P.la 242 sub 1-2 |

Ussita, li 17.05.2019

Il Responsabile del Servizio
Geom. Patrizia Ortenzi